

高邮市交通信号灯、固定式交通技术监控设备公示

高邮市道路交通信号灯及监控设置情况公示

区域	序号	道路名称	岗点名称	相交道路名称	监控设置情况	路口形态	区域	序号	道路名称	岗点名称	相交道路名称	监控设置情况	路口形态
城区开发区 城南新区	1	外环路	大桥岗	文游南路	已设置	十字	城区开发区 城南新区	63	府前街	蝶园岗	蝶园、文化宫路	已设置	十字
	2		弘盛岗	城南新区珠光南路	已设置	十型		64	一小岗	中山路	已设置	十字	
	3		日欣岗	高邮镇武安东路	已设置	十字		65	琵琶路	实小岗	蝶园路	未设置	十字
	4		舜景岗	高邮镇区前路	未设置	T型		66	运堤路	二桥岗	通湖路	未设置	T型
	5		黄渡岗	邮卸公路	未设置	十字		67	天桥岗	琵琶路	未设置	T型	
	6		职中岗	海潮东路延伸段	已设置	十字		68	健民路	健民岗	通汉路	未设置	十字
	7		顺达岗	健民路	未设置	十型		69	通汉路	供电二岗	通湖东路延伸段	未设置	T型
	8		外环通湖岗	通湖东路延伸段	已设置	十型		70	武安东路	丁庄岗	丁庄路	未设置	十字
	9		秦邮岗	秦邮路	已设置	十字		71	凌波路	宏远岗	金桥北路	未设置	十字
	10		凌波路路口	凌波路	未设置	十型		72	长江路	华兴岗	开发区兴业路	未设置	十字
	11		交大岗	奥林路	未设置	十型		73	长江路	华尔岗	金桥北路	未设置	十字
	12		欧力特岗	珠光路	未设置	十型		74	华山路	长江路路口	长江路	未设置	十字
	13		兴业路路口	兴业路	未设置	十字		75		传艺岗	凌波路	未设置	十字
	14		华盟岗	屏淮北路	已设置	十字		76		瑞和岗	琵琶东路	未设置	十字
	15		五号河岗	金桥北路	未设置	十字		77		宝小岗	烟雨路	未设置	十字
	16		华山路路口	华山路	未设置	十字		78	省237线	千禧龙岗	城南中心大道	已设置	T型
	17		九园岗	九园路	已设置	十字		79		槽坊桥岗	郭集油田路	未设置	T型
	18		钢厂岗	钢厂路	已设置	T型		80		鑫通岗	郭菱路	已设置	十字
19	建筑设计院路口	武安西路	已设置	十型	81	省333线	一区大道岗	郭集一区大道	未设置	十字			
20	苏果岗	琵琶路	已设置	十字	82		二区大道岗	郭集二区大道	未设置	T型			
21	财保岗	海潮路	已设置	十字	83		郭集岗	郭集路	未设置	T型			
22	花湾路口	花湾路	未设置	十字	84	省233线安大公路	三垛岗	省333线	已设置	十字			
23	建行岗	通湖路	已设置	十字	85		甸汤岗	汤卸线	已设置	十字			
24	泰北岗	泰北路	已设置	T型	86		汉中岗	汤车线	已设置	十字			
25	国雄岗	秦邮路	已设置	十字	87		临泽岗	332省道	已设置	十字			
26	长兴岗	长兴路	已设置	T型	88	临三公路4个	周巷岗	营舜线	已设置	十字			
27	凌波岗	凌波路	未设置	T型	89		司徒岗	马横线	已设置	十字			
28	车樊岗	车樊路	已设置	T型	90		武宁岗	武宁集镇道路	已设置	十字			
29	朝阳岗	朝阳大道	未设置	十字	91		红旗岗	天山红旗路	已设置	十字			
30	车伯岗	车伯线	已设置	十字	92		兴华岗	兴华路	未设置	十字			
31	特大桥岗	新333线	已设置	十字	93		回乡岗	菱公线	已设置	十字			
32	吉信岗	中心大道	未设置	十字	94		清真岗	清真路	已设置	十字			
33	吉祥岗	兴区路	未设置	十字	95		三区大道岗	郭集金柳大道	未设置	十字			
34	周庄路口	周庄路	未设置	十字	96		横马线	甘临线	未设置	十字			
35	新河路口	新河路	未设置	十字	97		周八线	伯勤岗	车伯线	未设置	十字		
36	威高路口	威高路	未设置	十字	98			卸甲岗	卸汉线	已设置	十字		
37	同心路口	同心路	未设置	十字	99	车逻	朝阳大道	飞达岗	飞达路	未设置	十字		
38	武安岗	武安路	已设置	十字	100		少游路	少游岗	省333线	未设置	十字		
39	邮卸岗	邮汉公路	未设置	十字	101		中心路	光明岗	光明路	已设置	十字		
40	车站岗	海潮东路延伸段	已设置	十字	102		通宝路	通宝岗	省333线	未设置	十字		
41	二中岗	建民路	未设置	十字	103		菱公线	穆斯林岗	团结东路	未设置	十字		
42	供电岗	通湖东路延伸段	未设置	十字	104		团结西路	曙光岗	商业街	未设置	十字		
43	兴欣岗	兴欣路	未设置	十字	105		东西大道	光电园岗	南北大道	未设置	十字		
44	高速出口北	333线高速匝道	未设置	T型	106	送桥	送驾南路	送桥岗	老菱公线	未设置	十字		
45	高速出口东	333线高速匝道	未设置	T型	107			金柳岗	金柳大道	未设置	十字		
46	高速出口西	333线高速匝道	未设置	T型	108			苏发岗	苏发路	未设置	十字		
47	沙龙岗	珠光北路	未设置	十字	109			鑫明岗	鑫明路	未设置	十字		
48	秦邮嘉园岗	兴业路	未设置	十字	110		一区大道	园区岗	东西大道	未设置	十字		
49	加州岗	屏淮北路	已设置	十字	111			马横线	马横线	已设置	十字		
50	和益岗	金桥北路	未设置	十字	112			波司登大道	波司登大道	已设置	T型		
51	开发区政府岗	凌波路	已设置	十字	113			凌波路	凌波路	已设置	T型		
52	洞庭湖岗	洞庭湖路	未设置	十字	114			秦邮路	秦邮路	已设置	十字		
53	均英岗	波司登大道	未设置	十字	115			甘马线	甘马线	已设置	十字		
54	华泰岗	武安路	未设置	T型	116			新333线	新333线	已设置	十字		
55	世纪城岗	花湾路	未设置	十字	117			车伯线	车伯线	已设置	十字		
56	消防岗	通湖东路	已设置	十字	118			车樊线	车樊线	已设置	十字		
57	北小岗(苏州商城)	中山路	已设置	十字	119			郭菱线	郭菱线	已设置	十字		
58	北海岗	孟城路	已设置	十字	120			东西大道	东西大道	已设置	十字		
59	气象岗	金桥路	已设置	十字	121			老333线	老333线	已设置	十字		
60	公安局岗	通汉路	未设置	十字	122			南茶路	南茶路	已设置	T型		
61	市府岗	屏淮路	已设置	十字	备注：监控抓拍机动车违反交通信号灯通行、通过灯控路口不按所需行进方向驶入导向车道、违反禁止标线指示、逆向行驶等交通违法行为。								
62	金拇指岗	金桥路	已设置	十字									

提供优质查询服务 科技监控方便于民

2012年,大队定期将机动车、驾驶人信息传递至互联网供车主、驾驶人查询,所有窗口以及对外公布电话同步提供信息查询服务。去年9月18日,车逻镇鸿越机械厂发货员疏忽将6万多元货物发错,运货车车号不译,民警调阅卡口监控,筛选近万张图片,锁定苏KR11**货车,追回货物;去年10月,市区一80多岁高龄男子迷途沿淮江路步行到江都境内,途中连跌3次,最后无法步行倒在路边,晚7时多,一货车驾驶员发现老人将他抱进驾驶室送回家中,其家人询问驾驶人姓名不肯说,忙中又记错车牌号码,后通过车逻卡口监控查清车号和驾驶人,其家人表达感谢之情时,大队通过《人民公安报》、《扬子晚报》、《扬州晚报》、高邮电视台等媒体全面宣扬乐于助人社会风气,引起共鸣。

全年,交巡警大队通过科技监控开通失物、求助监控查询车辆轨迹服务96次。无偿提供服务,换来了社会对交巡警大队提供的一系列便民服务工作肯定,去年经高邮市纪律检查委员会等7个政府职能部门联合考评,授予高邮市公安局交巡警大队“2012年度职业者最满意执法队伍”称号。

永聪 明宝

案例1:通过细微物证查获一辆故意遮挡号牌大型客车
今年2月3日该队网络巡查民警在日常巡查时,发现一辆上海班车窗贴有鱼字纸的大客车,经过我市辖区省道333线曹邮仪三探监控多次故意遮挡号牌,巡查民警在根据经过时间分析查找,发现该车几乎每天12点30分左右经过该监控点都遮挡机动车号牌,在调阅沿途监控,发现该车返回时都不遮挡号牌,根据细目特征比对,迅速锁定该车车号沪BK73**,迅速布控守候,并于2月5日成功将该车查获。该营运客车故意遮挡号牌居然发生在今年春运期间。

案例2:通过视频监控平台研判出多起变造号牌违法车

高邮市固定测速点公示

序号	路名	测速地点	限速(公里/小时)	测速方向	备注
1	333省道	108.1KM(三垛太阳能)	60	由西向东	测速
2	333省道	114.2KM(二沟太阳能)	60	由东向西	测速
3	333省道	110.4KM(三垛高清卡口)	80	东西双向	测速
4	333省道	142.2KM、139.8KM(漫水公路太阳能)	70	东西双向	测速
5	333省道	160.9KM、159.9KM(天山太阳能)	60	南北双向	测速
6	333省道	162.3KM(天山高清卡口)	80	南北双向	测速
7	233省道	153.6KM(汉留高清卡口)	80	南北双向	测速
8	233省道	149.6KM、150KM(汉留太阳能)	70	南北双向	测速
9	233省道	138KM、139.3KM(甘垛太阳能)	60	东西双向	测速
10	233省道	130.9KM(河口高清卡口)	60	东西双向	测速
11	332省道	117KM(临泽高清卡口)	70	东西双向	测速
12	237省道	79.3KM(界首高清卡口)	70	南北双向	测速
13	237省道	97.8KM(马棚太阳能)	60	由南向北	测速
14	237省道	119.8KM、116.7KM(车逻太阳能)	60	南北双向	测速
15	237省道	126.7KM(车逻太阳能)	70	由南向北	测速
16	车樊线	9.8KM、11.8KM(车樊线太阳能)	60	东西双向	测速
17	车樊线	6.2KM(八桥高清卡口)	70	东西双向	测速
18	菱公线	5KM(菱公线太阳能)	60	由南向北	测速
19	郭菱线	10.7KM(天高高清卡口)	70	东西双向	测速
20	郭菱线	3.6KM(郭菱线太阳能)	70	由西向东	测速
21	马横线	1KM(横泾高清卡口)	70	东西双向	测速
22	马横线	14.9KM(司徒太阳能)	60	由西向东	测速
23	马横线	21.7KM(马棚高清卡口)	70	东西双向	测速
24	临三线	4.6KM(周巷高清卡口)	60	南北双向	测速
25	临三线	21KM、20.9KM(临三线太阳能)	70	南北双向	测速
26	甘临线	24.6KM(甘垛高清卡口)	70	南北双向	测速
27	甸汤线	3.9KM(汤庄高清卡口)	70	东西双向	测速
28	周八线	28.4KM(卸甲高清卡口)	70	南北双向	测速
29	周八线	14.7KM(司徒高清卡口)	70	南北双向	测速
30	澄营线	23.5KM(龙虬太阳能)	60	由南向北	测速
31	周龙线	0.7KM(营南高清卡口)	70	南北双向	测速
32	文游路	天骄园、船闸	50	南北双向	测速
33	珠光路	珠光南路车逻卡口	60	南北双向	测速
34	珠光路	二中、珠光南路武安	60	南北双向	测速
35	屏淮路	润和现代城、消防大队	50	南北双向	测速
36	海潮路	欧洲城	60	由东向西	测速
37	秦邮路	地税二分局	60	由西向东	测速
38	新333省道	57.8KM、64.5KM(太阳能测速)	100	南北双向	测速
39	新333省道	333特大桥(区间测速)	100	东西双向	测速

备注：卡口抓拍超速、不系安全带、超长超宽、拨打接听电话等交通违法行为

“涉牌涉证”交通违法行为的社会危害性

机动车涉牌涉证交通违法行为,指行为人为伪造、变造或者使用伪造、变造机动车牌证以及无牌无证机动车上道路行驶等违反机动车号牌、证件管理规定的严重交通违法行为。

【导读】近年来,道路不断拓宽增加,机动车数量持续攀升,道路交通安全管理形势日趋严峻。就我市来说,现汽车拥有量由3年前的15000辆增至2012年底的36987辆,新建道路以1年200公里增速。

如何提高科学管理交通水平,解决警力不足问题,唯一就是向科技要警力。2012年,省道、县道以及城区道路等23个路口投入1500余万元安装的信号灯、监控、LED显示屏、语音系统;8个中队巡逻车全部安装GPS和测速等功能的现场执法记录仪;S233、新S237、新S333已建成“平安长廊”。在此基础上,交巡警大队已启动网上道路交通安全巡查工作,实行网巡机制,进行警务改革。

这些科技装备的投入应用,2012年全年重大交通事故死亡人数比2011年净减21人,“12·17”等8起重大影响交通事故肇事逃逸案件全破。这些均得以

上造成极为恶劣的影响。

二是极易引发交通事故。驾驶人使用无牌、套牌、假牌或故意遮挡、污损号牌大多为了超速行驶,极易引发重特大交通事故。

三是引发其它交通违法行为。此项违法行为可视为其他违法行为预备,驾驶人可能更多出现肆意违法行为危及交通安全引发交通事故。

四是扰乱正常的牌证管理。此类违法行为不及时加强有效严厉地打击制止,很容易产生效仿效应,削弱公民的守法意识,使号牌失去意义,机动车

其真正的车主蒙冤受罚。

近年来,公安机关对这些涉牌涉证给予了严厉打击,开展了一系列集中整治行动,有力地震慑了此类违法行为。仅2012年,交巡警大队共查处涉牌机动车交通违法1980余起,其中故意遮挡号牌600余起,故意污损号牌230起,变造机动车号牌100余起,套牌假牌70余起,长期逾期不检机动车150余起,报废机动车30余起,其他涉牌机动车800余起,整治行动取得了一定的成效。

育才 明宝

案例3:通过网上追踪出一辆故意遮挡号牌奔驰轿车
3月20日,该队网络巡查民警在对3月19日卡口监控的数据梳理过程中,发现一车号为苏KH15**奔驰车遮挡号牌。经交巡警大队通过研判分析,发现该车在1月、20日两日有三次在该市三

案例4:通过研判查获三辆故意遮挡号牌殡葬车
3月18日,该队网络巡查民警通过研判出苏KZX34*、苏KZX80*、苏MZ07**三辆大型客车殡葬运输途中故意遮挡号牌违法行为,目前上述三起故意遮挡号牌违法行为都已录入“六合一”平

案例5:通过研判查获一辆故意遮挡号牌外地大型货车
4月3日,该队网络巡查民警在卡口监控的数据梳理过程中,发现1辆红色大型货车牌照前段和后段遮挡,仅显示中间部分“E8***”。后通过民警研判发现,一辆车号为苏NE839*号红色大型货车与该车极为相似,经对该车的四个年检标志张贴的位置、车内的挂件、摆放物品等细部特征逐一比对,确认故意遮挡号牌车辆即为该车。